



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

COMUNE DI PORTO S. GIORGIO - PORTO PESCHERECCIO

Il presente CERTIFICATO con validità dal 02.05.2011 al 02.05.2017 per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

18 Distributori di benzina, gasolio e miscele per autotrazione

Sita nel Comune di PORTO SAN GIORGIO, ZONA PORTO - VIA CAPPONI - PONTILE CRAI .

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

90,00 MC di gasolio marino in n. 3 serbatoi interrati (30+30+30)

Impianti o apparecchiature pericolose:

- n. 2 pompe sommerse + n. 1 pompa aspirante per trasferimento prodotto
- n. 3 distributori singola erogazione
- n. 1 sistema prepagamento a schede magnetiche.


Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Siano rispettati i divieti e le limitazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008

Mezzi di estinzione:

- n. 1 Impianto rilevazione di falle serbatoi in continuo
- n. 3 Estintori a polvere da 12 Kg.
- n. 5 Secchi di sabbia.

Il Funzionario Incaricato
ING. FAZZINI Paolo



Il Comandante Provinciale
(Ghimenti)

Ascoli Piceno - 6 MAG. 2011

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 durante l'esercizio delle attività nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 37/98. Il titolare deve rispettare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività svolgentisi al suo interno. Gli impianti e le attrezzature di protezione antincendio devono essere sottoposti agli interventi di manutenzione ed ai controlli come indicato all'art. 4 del DM 10 marzo 1998. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 3, D.P.R. 37/98.