



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI  
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA  
S.P. 37 "MACERATESE"**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 100.000,00**

PROGETTISTA:

Geom. Antonio Cameli

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni**

**ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI**

ELABORATO:

**Documentazione fotografica**

**R - 02**

NOME FILE:

DM49\_18\_INT1\_SP37\_R02

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## **RILIEVO DEGLI AMMALORAMENTI DEI TRATTI OGGETTO D'INTERVENTO**



**Foto 1. Km 2+100** - Avvallamenti della pavimentazione stradale con fessurazione longitudinale ed evidenze di sgranamento e usura della superficie.



**Foto 2. Km 2+100** - Fessurazione longitudinale della pavimentazione stradale.





**Foto 3. Km 2+700** - Avvallamenti della pavimentazione stradale connessi alla realizzazione di sottoservizi, fessurazione del bordo ed usura dello strato superficiale.



**Foto 4. Km 4+500** - Fessurazione a blocchi della fascia centrale e fessurazione a ragnatela del bordo della pavimentazione stradale.





**Foto 5. Km 4+600 - Fessurazione a ragnatela del bordo della pavimentazione stradale.**



**Foto 6. Km 8+100 - Fessurazione trasversale della pavimentazione stradale.**





**Foto 7. Km 8+600 - Fessurazione della pavimentazione stradale.**



**Foto 8. Km 14+200 - Fessurazione longitudinale della pavimentazione stradale.**





**Foto 9. Km 14+700 - Fessurazione longitudinale della pavimentazione stradale.**



**Foto 10. Km 14+700 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con distacchi dello strato di usura.**





**Foto 11. Km 15+200 - Avvallamento della pavimentazione stradale in prossimità del ponte.**